




ATTACH PAR BRACKET TO CONNECT BRACKET

- 1 Attach the PAR bracket with two mounting screws to the Connect bracket.



ATTACH PAR SENSOR TO PAR BRACKET

- 2 Install the PAR sensor with six mounting screws to the PAR bracket.

Use the three inner screws to **attach** the PAR sensor and use the three outer screws to **level** the PAR sensor.

